

ダイビングコンピューター修理価格表

機種	修理内容	上代価格(税別)	上代価格(税込)	備考
全DC共通	ソフトウェアアップデートのみ	¥2,000	¥2,200	他の作業と同時の場合は無料
	作動点検+防水検査	¥4,500	¥4,950	
	ストラップ交換作業	¥2,000	¥2,200	別途ストラップ代
Stinger / Spider	電池交換	¥6,800	¥7,480	作動点検+防水検査含む
	ウォーターコンタクト交換	¥5,500	¥6,050	
	液晶交換	¥8,000	¥8,800	
	ボタン交換(4ヶ所)	¥5,000	¥5,500	
	ストラップピン+ネジ取付(6H, 12Hセット)	¥1,500	¥1,650	
DX	電池交換	¥6,800	¥7,480	作動点検+防水検査含む
	ウォーターコンタクト交換	¥5,500	¥6,050	
	水深センサー交換	¥10,500	¥11,550	
	サイドプレート交換	¥3,500	¥3,850	
	バックカバー交換	¥10,500	¥11,550	
	バックライト修理	¥10,500	¥11,550	
	液晶交換	¥10,500	¥11,550	
	ボタン交換(4ヶ所)	¥5,500	¥6,050	
	ブッシュプレート交換(ボタンプレート)	¥3,000	¥3,300	
	ストラップループ取付	¥1,500	¥1,650	
	ストラップピン+ネジ取付(6H, 12Hセット)	¥1,000	¥1,100	
	モジュール交換	¥35,000	¥38,500	
D9tx	電池交換	¥6,800	¥7,480	作動点検+防水検査含む
	ウォーターコンタクト交換	¥5,500	¥6,050	
	水深センサー交換	¥10,500	¥11,550	
	サイドプレート交換	¥3,500	¥3,850	
	バックカバー交換	¥10,500	¥11,550	
	バックライト修理	¥10,500	¥11,550	
	液晶交換	¥10,500	¥11,550	
	ボタン交換(4ヶ所)	¥5,000	¥5,500	
	ブッシュプレート交換(ボタンプレート)	¥3,000	¥3,300	
	ストラップループ取付	¥1,500	¥1,650	
	ストラップピン+ネジ取付(6H, 12Hセット)	¥1,000	¥1,100	
モジュール交換	¥30,000	¥33,000		
D9	電池交換	¥6,800	¥7,480	作動点検+防水検査含む
	バックカバー交換	¥10,500	¥11,550	
	ボタン交換(4ヶ所)	¥5,000	¥5,500	
D6 / D6i / D6i NOVO	電池交換	¥6,800	¥7,480	作動点検+防水検査含む
	ウォーターコンタクト交換	¥5,500	¥6,050	
	水深センサー交換(D6はモジュール交換対応)	¥9,000	¥9,900	
	バックカバー交換	¥10,500	¥11,550	

D6 / D6i / D6i NOVO	バックライト修理	¥10,500	¥11,550	
	液晶交換	¥10,500	¥11,550	
	ボタン交換(4ヶ所)	¥5,000	¥5,500	
	プッシャープレート交換(ボタンプレート)	¥3,000	¥3,300	
	サイドプレート交換	¥3,500	¥3,850	
	ストラップループ取付(1個)	¥1,500	¥1,650	
	ストラップピン+ネジ取付 (6H, 12Hセット)	¥1,000	¥1,100	
	ケース交換(ガラス含む)	¥25,000	¥27,500	
	モジュール交換	¥28,000	¥30,800	
	BKメタルバックル交換	¥5,000	¥5,500	
	メタルプレス本体料金+取付料	¥20,000	¥22,000	
	オーバーホール(ボタン+Pセンサー+WC)	¥15,000	¥16,500	電池交換含む
D4 / D4i / D4i NOVO	電池交換	¥6,800	¥7,480	作動点検+防水検査含む
	液晶交換	¥10,500	¥11,550	
	ボタンオーバーホール(4ヶ所)	¥6,000	¥6,600	
	プッシャープレート交換(ボタンプレート)	¥3,000	¥3,300	
	ケース交換	¥10,500	¥11,550	
	バックカバー交換	¥9,000	¥9,900	
	水深センサー交換 (D4はモジュール交換対応)	¥9,000	¥9,900	
	ストラップループ取付	¥1,500	¥1,650	
	ストラップピン+ネジ取付 (6H, 12Hセット)	¥1,000	¥1,100	
	モジュール交換	¥25,000	¥27,500	
オーバーホール(ボタン+Pセンサー)	¥13,000	¥14,300	電池交換含む	
ZOOPO NOVO	電池交換	¥6,800	¥7,480	作動点検+防水検査含む
	ボタンプレート交換	¥3,000	¥3,300	
	水深センサー交換	¥9,000	¥9,900	
	ディスプレイシールド交換	¥2,500	¥2,750	
	バックカバー交換	¥2,000	¥2,200	
	モジュール交換	¥8,000	¥8,800	
VYPER NOVO	電池交換	¥6,800	¥7,480	作動点検+防水検査含む
	ボタンプレート交換	¥3,000	¥3,300	
	水深センサー交換	¥10,500	¥11,550	
EON STEEL	リチウムイオンバッテリー交換	¥12,000	¥13,200	
	オーバーホール(ボタン+Pセンサー)	¥20,000	¥22,000	
EON CORE	リチウムイオンバッテリー交換	¥9,600	¥10,560	
トランスミッター	電池交換	¥6,800	¥7,480	
	ケース交換	¥2,000	¥2,200	
TANKPOD	電池交換	¥6,800	¥7,480	
	ケース交換	¥2,000	¥2,200	